

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области
юрид.адрес: 446250 Самарская область, Безенчукский район, п.Безенчук, ул.Комсомольская, д.82
Тел.: 8 (846 76) 2-38-87; e-mail: school2_bzn@samara.edu.ru
ИНН 6330050554 КПП 633001001 ОГРН 1116330005120

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук
Маряскина О.В.
Приказ от 24.04.2021 № 133/1

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук
структурного подразделения «детский сад «Золотой петушок»

№ 1

«24» 04 2021г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта государственное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области структурное подразделение «детский сад «Золотой петушок».
- 1.2. Адрес объекта: 446250, Самарская область, пгт Безенчук, ул. Квартальная, д.1-А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2650,8 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5,944 га
- 1.4. Год постройки здания 1985г, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - частичный ремонт кровли, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области (ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446250, Самарская область, пгт Безенчук, ул. Комсомольская, д.82.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности – образование.

2.2 Виды оказываемых услуг - государственные образовательные услуги.

2.3 Форма оказания услуг - на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - Инвалиды на кресле-коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, речи, с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность - 140 человек в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси №№ 2, 3, 4, 5, 8 ост. «Больница», социальное такси.

Наличие адаптированного городского пассажирского транспорта к объекту - **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - **нет**.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**.

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

объект временно недоступен.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудование знаком «Стоянка для инвалидов»
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается


4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации п.4.7.декабрь 2016 г на геоинформационном портале Самарской области <http://geoportal.gion.ru> (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации на объекте | на 1 л. |

Руководитель
рабочей группы и.о.руководителя с/п Гвардейцева А.М. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены
рабочей группы заведующий хозяйством Заичкина Л.В. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

старший воспитатель Пигарева Г.В. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано

« 17 » апреля 2011 г. (протокол № 1)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук с/п «детский сад «Золотой петушок»,
446250, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул.Квартальная, д.1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Подъезд к зданию доступен полностью			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Отсутствие тактильной плитки	всем	Укладка тактильной плитки	
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Устройство пандусов (наружных)	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* Акта обследования ОСИ	Рекомендации по адаптации (вид работы)** Акта обследования ОСИ
Вход (выход) в здание. Пути движения по территории	ВНД	Ремонт (устройство пандусов)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук с/п «детский сад «Золотой петушок»,
446250, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул.Квартальная, д.1а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Устройство пандусов	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* Акта обследования ОСИ	Рекомендации по адаптации (вид работы)** Акта обследования ОСИ
Входа (входов) в здание	ВНД	Устройство пандусов

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук с/п «детский сад «Золотой петушок»,
446250, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул.Квартальная, д.1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Устройство пандусов	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* Акта обследования ОСИ	Рекомендации по адаптации (вид работы)** Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	Устройство пандусов

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук с/п «детский сад «Золотой петушок»,
446250, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул.Квартальная, д.1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* Акта обследования ОСИ	Рекомендации по адаптации (вид работы)** Акта обследования ОСИ
Кабинетная форма обслуживания	ВНД	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук с/п «детский сад «Золотой петушок»,
446250, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул.Квартальная, д.1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет	-	-	-	-
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* Акта обследования ОСИ	Рекомендации по адаптации (вид работы)** Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук с/п «детский сад «Золотой петушок»,
446250, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул.Квартальная, д.1а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	установить	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	установить	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	установить	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* Акта обследования ОСИ	Рекомендации по адаптации (вид работы)** Акта обследования ОСИ
Система информации	ВНД	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из- вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД