

АКТ

технического обслуживания (проверки тех. состояния, ремонтно-восстановит. работ)  
системы ИНС СОУЗ РСТН "Свердловский мониторинг"

«26» сентября 2023г.

Наименование объекта: РБОУ РСТН №2

Адрес местонахождения объекта: Сам.область безымянный р-он крае. безымянная ул. Комсомольская №2

Комиссия в составе

Представителя «Заказчика»: директор Маркина О.В.

Должность Ф И О

Представителя «Исполнителя»: ООО «Пожарно – спасательная команда»

инженер Терещов А.С.

Должность, Ф И О

Установила, что:

Исполнителем выполнен комплекс работ (оказаны услуги), включающий:

Техническое обслуживание

В результате проверки работоспособности систем установлено:

исп. в исправном состоянии

Услуги оказаны полностью. Стороны по договору (контракту) претензий друг к другу не имеют.

От Заказчика:

директор

(наименование должности)

Маркина О.В.

(подпись, расшифровка подписи)



От Исполнителя:

инженер

(наименование должности)

Терещов А.С.

(подпись, расшифровка подписи)

М.п.